

Naprawa elewacji

L.p	Określenie miejsca i opis uszkodzeń	Zakres wykonania naprawy
1	Pawilon przy ul. Osinowej 14,16 – brak 1 kratki wentylacyjnej stropodachu od strony południowej.	Uzupełnienie 1 kratki wentylacyjnej stropodachu
2	Budynek przy ul. Osinowej 12ABC – brak 4 kratki wentylacyjnych stropodachu od strony zachodniej.	Uzupełnienie 4 kratki wentylacyjnych stropodachu od strony zachodniej.
3	Budynek przy ul. Osinowej 4ABC - brak 4 kratki wentylacyjnych stropodachu od strony zachodniej i 1 kratki wentylacyjnej między II a III piętrzem od strony wejść do budynku między klatkami schodowymi 4 - 4A.	Uzupełnienie 5 kratki wentylacyjnych w elewacji budynku.
4	Budynek przy ul. Orzechowej 14,16,18 – 3 otwory w elewacji szczytowej wschodniej (budynek ocieplony styropianem) na wys. II i III piętra	Naprawa – uzupełnienie styropianem otworów w elewacji budynku. Prace wykonywane przy pomocy sprzętu alpinistycznego lub z rusztowania..
5	Budynek przy ul. Orzechowej 26,28,30 – uszkodzona elewacja szczytowa wschodnia na wys. II piętra	Usunięcie uszkodzenia oraz naprawa elewacji. Prace wykonywane przy pomocy sprzętu alpinistycznego
6	Budynek przy ul. Orzechowej 11 – 13 4 otwory w elewacji szczytowej północnej na wys. II/III piętra oraz od strony południowej na wys. I piętra jedno uszkodzenie (budynek ocieplony styropianem)	Naprawa – uzupełnienie styropianem otworów w elewacji budynku. Prace wykonywane przy pomocy sprzętu alpinistycznego lub z rusztowania
7	Śmietnik przy budynku ul. Orzechowa 27-29 – uszkodzona elewacja ściany śmietnika	Naprawa tynku zewnętrznego ściany śmietnika na powierzchni 3m2 i pomalowanie ścian śmietnika od zewnątrz i wewnątrz – pow. 47 m2

DĘBIECKA SPOŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY

61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990 fax 061-8344-988

39 grudnia 2020