

Naprawa – uzupełnienie opasek betonowych

L.p	Określenie miejsca i opis uszkodzeń	Zakres wykonania naprawy
1	Śmietnik przy budynku ul. Orzechowa 8,1012 - brak opaski przy ścianie śmietnika od strony północnej na odcinku 4,8 mb.	Wykonanie opaski betonowej lub z kostki brukowej na dł. 4,8 mb.
2	Śmietnik przy budynku ul. Orzechowa 14,1618 - brak opaski przy ścianie śmietnika od strony wschodniej na odcinku 4,8 mb.	Wykonanie opaski betonowej lub z kostki brukowej na dł. 4,8 mb.
3	Śmietnik przy budynku ul. Orzechowa 20,22,24 - brak opaski przy ścianie śmietnika od strony wschodniej na odcinku 4,8 mb.	Wykonanie opaski betonowej lub z kostki brukowej na dł. 4,8 mb.
4	Śmietnik przy budynku ul. Orzechowa 27,29 - brak opaski przy ścianie śmietnika od strony wschodniej, północnej i południowej na długości na 12,9 mb	Wykonanie opaski betonowej na dł. 12,9 mb.
5	Śmietnik przy ul. Jaworowej 32,36 brak opaski od strony zachodniej i północnej na długości 3,8 mb	Wykonanie opaski betonowej na dł. 3,8 mb
6	<p>Garáže przy ul. Jaworowej od nr 1-13</p> <p>a) brak opaski od strony zachodniej i wschodniej przy garażach od nr 1-6 na dł. 12,6 mb (szczyty budynku)</p> <p>b) brak opaski przy trafostacji od strony północnej na dł. 1,3 mb</p>	Wykonanie opaski betonowej na szczytach garaży nr 1 – 6 na dł. 12,6 mb oraz przy garaż nr 7-13 przy trafostacji na dł. 1,3 mb
7	Pawilon przy ul. Racjonalizatorów 3 – brak opaski przy ścianie pawilonu od strony wschodniej od ścian szybu windy i przy ścianie pawilonu (częściowo uszkodzona).	Wykonanie opaski betonowej na dł. 20 mb.

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
DZIAŁ TECHNICZNY

61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3
tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988

29 października 2020