

Remonty Łozowa 34 1. Zewnętrzne pomieszczenie zsypu, 2. Posadzka klatki parteru z płytek gres. 3. Malowanie klatki parteru *przedmiar składa się z trzech stron*

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont pomieszczenia zsypu (roboty zewnętrzne i wewnętrzne)</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	PRACE ZEWNĘTRZNE NA DACHU - Rozebranie starych obróbek blacharskich na styku płaszczyny dachu i ścian budynku, z blachy nie nadającej się do użytku 0.40*(4.65+3.80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.380	
				RAZEM	3.380
2	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki na styku płaszczyny dachu i ściany budynku, przy szer.w rozw.ponad 25cm (przyjęto szerokość w rozwinięciu 40 cm) - z blachy ocynkowanej 0,55 mm #p1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.380	
				RAZEM	3.380
3	KNR 2-02 d.1 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 0,55mm 4.55	m		
			m	4.550	
				RAZEM	4.550
4	KNR 2-02 d.1 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej 0,55mm, z wykonaniem załamań i kolanek dołem 2.20	m		
			m	2.200	
				RAZEM	2.200
5	NNRNKB d.1 202 0534-01	Pokrycie dachu papą zgrzewalną 3.70*4.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.798	
				RAZEM	16.798
6	KNR 4-04 d.1 0406-04	PRACE WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIU Rozebranie starej zużytej podsufitki z płyt GK 3.60*4.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.840	
				RAZEM	15.840
7	KNR 0-17 d.1 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie całego pomieszczenia zsypu (sufit, ściany, posadzka). Zastosować na powierzchnię roztwór zwalczający zagrzybnienie, zmycie go i powtórne podwójne nałożenie tego roztworu, zmycie całości. Zasady stosowania środka przeciwwgrzybicznego, długość jego działania na ścianie - wg instrukcji producenta #p6+#p9+#p14+#p15+#p17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	79.094	
				RAZEM	79.094
8	KNR 2-02 d.1 2006-04 <i>+ WYCIANA WTAŚNA</i>	Wymiana starej podsufitki z płyt GK na nową o odporności ogniowej R-30 - Tynk z pojedynczych płyt gips.-karton. GKF grubości 1,25cm, mocowanych blachowkrętami do spodu blach trapezowych dachu (mocowania do dolnych fal płyt trapezowych). Podsufitka jest między obudowami podciągów stalowych. <i>Uzupełnienie elementów tynku dla płyt GKF</i> #p6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.840	
				RAZEM	15.840
9	KNR AT-12 d.1 0306-02	Obudowy podciągów stalowych (obudowa dźwigarów stalowych podpierających blachę trapezową dachu) płytami ognioodpornymi RIDURIT f-my Rigips 4.40*(2*0.12+0.10)*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.984	
				RAZEM	5.984
10	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach Analogia jak: Uzupełnienie tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 1m <sup>2</sup> w 1 miej.) Przyjęto ok. 20% powierzchni 0.20*(2*3.50+2*4.40)*(2.25+3.05)*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.374	
				RAZEM	8.374
11	KNR 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie miejsc zniszczonych posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko, przyjęto 20% powierzchni 0.20*4.40*3.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.080	
				RAZEM	3.080
12	KNNR 3 d.1 0703-03	Naprawa wejściowych drzwi stalowych (uwzględnić wymianę fragmentów skorodowanych) 1.45*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
13	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie sufitu (z płyt GK) farbami emulsyjnymi z gruntowaniem UNI-GRUNT-em #p8+4*2*0.12*4.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.064	
				RAZEM	20.064
14	KNR 4-01 d.1 1206-04	Lamperia - dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z szpachlowaniem, z gruntowaniem UNI-GRUNT-em - kolor uzgodnić z Inwestorem 2*3.50*1.50+2*4.40*1.50-1.45*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.525	
				RAZEM	21.525
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w części ponad lamperią, z gruntowaniem UNI-GRUNT-em <cała powierzchnia tynków wewnętrznych ścian> 2*3.50*2.65+4.40*2.25+4.40*3.05 <potrącenie powierzchni lamperii> -21.525	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.870	
			m <sup>2</sup>	-21.525	
				RAZEM	20.345
16	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie obustronnie farbą olejną drzwi zewnętrznych, elementów zewnętrznego otworu wrzutowego i rury zsypu śmieci - Analogia jak: Malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych - kolor uzgodnić z Inwestorem 2*#p12+(2*0.70*0.70+2*4*0.70*0.30)+2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.460	
				RAZEM	10.460
17	KNR 2-31 d.1 0706-04	Ręczne malowanie podwójnie posadzki farbą PILBET, z gruntowaniem UNI-GRUNT-em 4.40*3.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.400	
				RAZEM	15.400
18	KNR 4-01 d.1 1204-03	PRACE ZEWNĘTRZNE PRZY ELEWACJI - kolory farb uzgodnić z Inwestorem. Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami elewacyjnymi 4.54*2.25+0.11*2.25+3.40*2.0-(1.45*2.00+0.70*0.70)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.873	



Remonty Łozowa 34 1. Zewnętrzne pomieszczenie zsypu. 2. Posadzka klatki parteru z płytek gres. 3. Malowanie klatki parteru

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.873
19	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną bocznej atyki trapezowej  3.60*(1.00+0.20)*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.160	  2.160
				RAZEM	2.160
20	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną zewnętrznej przyściennej rurowej barierki zabezpieczającej mur przy drzwiach budynku. Analogia jak: dwukrotne malowanie farbą olejną rur 4.0	m  m	  4.000	  4.000
				RAZEM	4.000
<b>2 Remont posadzki klatki schodowej parteru - w zakresie wymiany posadzki lastrykowej na płytki gresowe - na odcinku parteru od zewnętrznych drzwi wejściowych do wind</b>					
21	KNNR 3 d.2 0801-03	Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami  <wiatrołap> 1.90*1.28+0.24*1.28+0.13*1.28+0.53*1.90 <przy wejściu do piwnicy> 2.36*1.18+0.44*1.20 <9 stopni> 9*1.20*(0.17+0.28) <podest przy mieszkaniu nr 1> 2.42*2.42*1.75 <hall parteru przed windami> 2.45*7.25 <wejścia do wind> 2*1.10*0.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.913 3.313 4.860 10.249 17.763 0.880	  40.978
				RAZEM	40.978
22	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okladziny schodów z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm  9*1.20*(0.17+0.28)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.860	  4.860
				RAZEM	4.860
23	NNRNKB d.2 202 1118-10	Posadzki jednobarwne z płytek h GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm <jak pozycja "zerwanie posadzek lastrykowych"> #p21 <potrącenie okładziny schodów wykazanych w oddzielnej pozycji> -4.86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40.978 -4.860	  36.118
				RAZEM	36.118
24	NNRNKB d.2 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej  34.0	m  m	  34.000	  34.000
				RAZEM	34.000
<b>3 Malowanie klatki schodowej w zakresie od drzwi wejściowych do budynku do wind na parterze - kolory farb uzgodnić z inwestorem</b>					
25	wycena własna d.3 na	Oczyszczenie powierzchni z cegły klinkierowej wewnętrznych ścian wiatrołapu, usunięcie napisu graffiti, plam, porysowań itp.  2.80*2.50*2+(2*0.24+2*0.13)*2.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.850	  15.850
				RAZEM	15.850
26	KNR 4-01 d.3 1204-08	SUFITY - wiatrołap, klatka schodowa, hall przed windami. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności  (2.27*1.28+0.53*2.03)+13.0*2.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.832	  35.832
				RAZEM	35.832
27	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  #p26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.832	  35.832
				RAZEM	35.832
28	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  #p26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.832	  35.832
				RAZEM	35.832
29	KNR 4-01 d.3 1204-08	ŚCIANY POWYŻEJ LAMPERII Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności  13.0*1.0*2+2.45*1.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.350	  33.350
				RAZEM	33.350
30	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstw.  #p29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.350	  33.350
				RAZEM	33.350
31	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  #p29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.350	  33.350
				RAZEM	33.350
32	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  #p29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.350	  33.350
				RAZEM	33.350
33	KNR 4-01 d.3 1202-08	LAMPERIA Zeskrobanie i zmycie starej farby  <ściany> 13.00*1.50*2+2.45*1.50*3 <potrącenia powierzchni skrzynek listowych> -(0.40*1.00*(2+3+4+1+2)+0.40*0.55*(3+1))	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  50.025 -5.680	  44.345
				RAZEM	44.345
34	KNR 2-02 d.3 0815-04	Dwukrotne szpachlowanie. Analogia jak: Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe  #p33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.345	  44.345
				RAZEM	44.345
35	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		

Remonty Łozowa 34 1. Zewnętrzne pomieszczenie zsypu. 2. Posadzka klatki parteru z płytek gres. 3. Malowanie klatki parteru

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p33	m <sup>2</sup>	44.345	
				RAZEM	44.345
36	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania, uwzględnić również boczną płaszczyznę biegu schodowego	m <sup>2</sup>		
		#p33	m <sup>2</sup>	44.345	
				RAZEM	44.345
37	KNR 4-01 d.3 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		#p33	m <sup>2</sup>	44.345	
				RAZEM	44.345
38	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		2*0.40*0.60	m <sup>2</sup>	0.480	
				RAZEM	0.480
39	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną bastrady schodów	m <sup>2</sup>		
		3.0	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-03 d.3 0308-02	Odkręcenie na czas malowania i powtórne przykręcenie przycisków dzwonekowych, włączników światła, lamp itp. Analogia jak: Wymiana wyłącznika ... (zastosowano współczynnik 0,5 bo niniejsze prace nie mają materiałów) Krotność = 0.5	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15.0*2.45	m <sup>2</sup>	36.750	
				RAZEM	36.750
42	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		#p41	m <sup>2</sup>	36.750	
				RAZEM	36.750
43	TZKBNK XV d.3 0756-01	Czyszczenie i mycie ścian z cegły spoinowanej w wiatrołapie	m <sup>2</sup>		
		#p25	m <sup>2</sup>	15.850	
				RAZEM	15.850
44	KNR 4-01 d.3 0915-01	Wymiana okładzin poręczowych z masy plast., kolor uzgodnić z inwestorem	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000

  
**DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA  
 MIESZKANIOWA  
 DZIAŁ TECHNICZNY**  
 61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3  
 tel. 061 8344-990, fax 061 8344-988